MSA 411, MSA 511



Abmessungen, Anbautoleranzen MSA 411:







Messlänge	n
ML > 56 - 600	2
ML > 600 - 1200	4
ML > 1200 - 1800	6
ML > 1800 - 2400	8
ML > 2400 - 3000	10
ML > 3000 - 3040	12

M = Maschinenführung
ML = Messlänge
◁—▷ = 0 ... ML
A = Anschlusskabel

Ⓚ = kundenseitige Anschlussmaße

FX = Fixpunkt

Optionen:
P = M5 Luftanschluss
S1, S2 = Schaltsignale
RI = wählbare Referenzmarke
* = Schaltmagnet
** = Sensorposition

Option P: Luftanschluss Maßstab
links oder rechts montierbar



Zubehör: Luftanschluss Abtasteinheit
(ID 1079056-01)



Abmessungen MSA 511: