

MSA 721, MSA 821


MSA 721




MSA 821



Abmessungen, Anbautoleranzen MSA 721:



Abmessungen, Anbautoleranzen MSA 821:



Messlänge (ML)	n
ML > 56 - 600	2
ML > 600 - 1200	4
ML > 1200 - 1800	6
ML > 1800 - 2400	8
ML > 2400 - 3000	10
ML > 3000 - 3040	12

- M = Maschinenführung
- ML = Messlänge
- ↔ = 0 ... ML
- A = Anschlusskabel

LHI12 = Stecker

(K) = kundenseitige Anbaumaße

- FX = festes Befestigungselement
- FL = flexibles Befestigungselement

OPTIONEN:

- S1, S2 = Schaltsignale
- RI = wählbare Referenzmarke
- * = Schaltmagnet
- ** = Sensorposition